


Planta de cimentación.

Cota cara inferior zapatas preexistentes: -19 m

Cota cara inferior entrecantos para micropilotes: -09 m


Cimentación preexistente

Cimentación adicional




Planta primera.

Cota a eje de cerdón inferior de las cerchas: +3.38 m




Planta primera.

Cota a eje de cerdón superior de las cerchas: +4.36 m





Detalle 1



Sección transversal cercha: Ejeada VZ5

- 1 Cerna hormigón armado en fogido colaborante V4x25/0.016.
- 2 Chapa colaborante acero galvanizado V4x25/0.016.
- 3 Chapa de acero inoxidable para juntas de dilatación.
- 4 Chapa de acero inoxidable para juntas de dilatación.
- 5 V11 PPN 400 Unión soldada mediante pletinas laterales.
- 6 V21 PPN 400 Unión soldada mediante pletinas laterales.
- 7 V31 PPN 300 Unión soldada mediante pletina inferior.
- 8 Unión soldada.
- 9 Cerdón superior cercha: Perfil tubular rectangular 140x80x6 mm.
- 10 Perfil tubular rectangular 140x80x6 mm.
- 11 Diagonales cercha: Perfil tubular cuadrado 140x80x6 mm.
- 12 Mocherones cercha: Perfil tubular cuadrado 131x124x14 P14-HEB 340.
- 13 Pletina de anclaje con canales de galvanización V4x25/0.016.
- 14 Pletina de anclaje con canales de galvanización V4x25/0.016.
- 15 Soldadura: metalúrgica, Ø16/3000 mm.
- 16 Escudo 850 mm.
- 17 Micropilote de cimiento de acero inoxidable Ø150 mm, 14 m. Con placa y sujeción de anclaje.



Casa
Como en **Patio**, en ningún sitio.
Mi Jardín
CALLE

David Melero Herrera
PFC
10/2014
Estructura del Barrio

15 Estructura

Definición de elementos en la nave:

Estructura preexistente eliminada
Se eliminan los pilares, vigas y forjado unidireccional interior. La nave, con el propósito de incorporar una nueva estructura que satisficiera el programa proyectado.

Estructura de cubierta preexistente
Comenta la estructura de hormigón armado de curvatura circular, que salvará la luz gracias a los tensores de acero a fracción en parte inferior.

Estructura nueva de pilares y vigas preexistentes
Se conserva parte del forjado unidireccional en la zona trasera, donde se ubicaban los recorridos a planta primera.

Ascensor hidráulico
Con una subestructura metálica a base de pilares y vigas de acero.

Placa de servicio equipada
A base de muros y lasas de hormigón armado. En su parte superior se situarán las instalaciones del conjunto, incluyendo la maquinaria de tratamiento de aguas de las piscinas.

Vigas de las piscinas
A base de chapas de acero. Espesor: 15 mm. Las piezas se tiran de taller y se unen a base de pletinas soldadas en obra.

Fogido de chapas colaborante
Espesor total: 80 mm.

Entramado de vigas
A base de chapas de acero normalizadas IPE 400, UPN 300 y perfiles tubulares de sección cuadrada 150 mm. Unión entrecantos a cerchas principales.

Cerchas principales
A base de perfiles tubulares de sección rectangular y cuadrada, unidos por soldadura. Soportes verticales a base de perfiles normalizados IPE 240.

Solera preexistente
Se perfora y rellena en determinadas zonas para ejecutar la nueva cimentación.

Cimentación nueva
A base de zapatas y vigas rostras de hormigón armado, y micropilotes sobre la cimentación preexistente para reforzarla. Profundidad: 14 m.

Cimentación preexistente
A base de zapatas y vigas rostras con pozos de cimentación de profundidad: 5 m.